



Revidering av taxa för brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor

Föreligger från räddningstjänsten i Överkalix kommun revidering av taxa för brandskyddskontroll:

” Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft 1 januari, 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på taxa som kommunen beslutar.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

- Sotbildning och beläggningar
- Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
- Temperaturförhållanden
- Tryckförhållanden och täthet
- Drift och skötsel


Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar som skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Statens Räddningsverk har bestämt. Beroende på vilken anläggning objektet har och hur den används är intervallen 2, 4 eller 8 år.

Kommunfullmäktige fastställde taxan för brandskyddskontroll 2005-06-27, § 39, och reviderade taxan den 24 mars 2006, § 16.

Efter att ha utvärderat taxan har vi konstaterat att tidsåtgången för kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal skall vara 30 minuter vilket innebär att

kontrollen minskar med 15 minuter då tidigare protokollering av brandskyddskontrollen ingår i ovanstående tid.





Förslag till reviderad taxa, enligt bilaga, för brandskyddskontroll har tagits fram gemensamt av räddningscheferna i länet. Diskussioner och samråd har skett med skorstensfejarmästarna.

Förslag till beslut

Räddningstjänsten föreslår kommunstyrelsen/räddnings nämnden rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- fastställa den reviderade taxan för brandskyddskontroll enligt Lag om skydd mot olyckor att gälla från 2008-07-01."

Beslutsunderlag

1. Taxa för brandskyddskontroll (nuvarande), se Dnr 740-2006
2. Föreslagen taxa för brandskyddskontroll, se Dnr 599-2008
3. Räddningstjänsten- skrivelse angående revidering av -Taxa brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor, se Dnr 599-2008
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2008-05-19 § 82

Ksau 2008-05-19 § 82

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- Fastställa den reviderade taxan för brandskyddskontroll enligt Lag om skydd mot olyckor att gälla från 2008-07-01

Ks 2008-06-09 § 61

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- Fastställa den reviderade taxan för brandskyddskontroll enligt Lag om skydd mot olyckor att gälla från 2008-07-01


Kf 2008-06-23 § 42

Kommunfullmäktige beslutar

- Fastställa den reviderade taxan för brandskyddskontroll enligt Lag om skydd mot olyckor att gälla från 2008-07-01

Protokollsutdrag till:

- Räddningschef Bernt Holmström
- Kommunkansliet / Ekonomikontoret



2008-05-19

Revidering av taxa för brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på taxa som kommunen beslutar.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

- Sotbildning och beläggningar
- Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
- Temperaturförhållanden
- Tryckförhållanden och täthet
- Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar som skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Statens Räddningsverk har bestämt. Beroende på vilken anläggning objektet har och hur den används är intervallen 2, 4 eller 8 år.

2008-05-19

Kommunfullmäktige fastställde taxan för brandskydds kontroll 2005-06-27, §39, och reviderade taxan den 24 mars 2006, § 16.

Efter att ha utvärderat taxan har vi konstaterat att tidsåtgången för kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal skall vara 30 minuter vilket innebär att kontrollen minskar med 15 minuter då tidigare protokollering av brandskydds kontrollen ingår i ovanstående tid.

Förslag till reviderad taxa, enligt bilaga, för brandskydds kontroll har tagits fram gemensamt av räddningscheferna i länet.

Diskussioner och samråd har skett med skorstensfejarmästarna.

Förslag till beslut

Räddningstjänsten föreslår kommunstyrelsen/räddnings nämnden rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- fastställa den reviderade taxan för brandskydds kontroll enligt Lag om skydd mot olyckor att gälla från 2008-07-01.

Bilagor:

1. Förslag ny taxa
2. Tidigare taxa



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖVERKALIX

Bilaga 2

Taxa för brandskyddskontroll i Överkalix kommun.

Period 2006-04-01 – 2007-03-31

För utförande av brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Taxan är beräknad utifrån en timkostnad på 557 kr.

Angivna avgifter är exklusive moms.

1. Objekt i småhus		
1.1 Grundavgift	Obj. tid min	Pris
Helårsbebott hus	29.15	270 kr
Fritidshus	43.56	404 kr
1.2 Kontrollavgift		
Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal	30	278 kr
1.3 Administrativa kostnader		
Protokollering av brandskyddskontrollen	15	139 kr
Kontroll av ytterligare eldstad med tillhörande rökkanal i samma fastighet	20	185 kr
I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmaterial samt protokollering av brandskyddskontrollen.		
Vid misstanke om otätheter utföres täthetsprovning inom tidsintervallet för objektet, överstiger arbetsmomentet tidsintervallet uttas ersättning enligt 4.4		
2. Övriga objekt		
2.1 Kontrollavgift		
Kontroll avgift utgår med pris som anges i 4.4		



4. Särskilda bestämmelser

4.1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.4 samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift av 84 kronor.

4.2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen.
Vid beräkning tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.

4.3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objekt inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

4.4 Timersättning utgår per man med 557 kronor.
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme.
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

4.5 Om rengöring/sotning är möjligt att utföras vis samma tillfälle som brandskyddskontrollen debiteras grundavgiften för brandskyddskontrollen.

5. Indexreglering av taxan

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat Sotningsindex. Sotningsindex börjar tillämpas 2006-04-01.



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖVERKALIX

Bilaga 1

Taxa för brandskyddskontroll i Överkalix kommun.

Period 2008-04-01 – 2009-03-31

För utförande av brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan är beräknad utifrån en timkostnad på 577 kr.

Angivna avgifter är exklusive moms.

1. Objekt i småhus		
1.1 Grundavgift	Obj. tid min	Pris
Helårsbebott hus	29.15	280 kr
Fritidshus	43.56	419 kr
1.2 Kontrollavgift		
Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal	30	288 kr
Överstiger kontrollmomentet 30 minuter debiteras överskjutande tid enligt 4.4		
Kontroll av ytterligare eldstad med tillhörande rökkanal i samma fastighet	20	192 kr
I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmaterial samt protokollering av brandskyddskontrollen. Vid misstanke om otätheter utföres täthetsprovning inom tidsintervallet för objektet, överstiger arbetsmomentet tidsintervallet uttas ersättning enligt 4.4		
1.3 Tilläggsavgift		
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning eller läckage mätning uttas ersättning med pris, som anges i 4.4		
2. Övriga objekt		
2.1 Kontrollavgift		
Kontroll avgift utgår med pris som anges i 4.4		
3. Avgift för efterkontroll		
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning		



4. Särskilda bestämmelser

4.1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.4 samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift av 87 kronor.

4.2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen.

Vid beräkning tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga kör längd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.

4.3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objekt inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

4.4 Timersättning utgår per man med 577 kronor.

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme.

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

4.5 Om rengöring/sotning är möjligt att utföras vis samma tillfälle som brandskyddskontrollen debiteras grundavgiften för brandskyddskontrollen.

5. Indexreglering av taxan

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.